


控制回路



输出信号

熔断器
软起供电源
软起动器起/停
运行指示
停止指示
故障